


# **Heat Transfer Pad**



- Easy-to-use thermal interface Material designed for use with Standard Crydom single-phase and three-phase solid-state relays.
- Excellent alternative to thermal grease
- Adhesive on one side, removable protective film on reverse side (1)

## **TP01**

For use with all single phase Panel mount SSR's, Control modules and M50 power modules.


#### TP03

All Three phase (53TP) SSR's.

## **TYPICAL PROPERTIES**

Description	TP01/TP03	
Color	Pink	
Thickness, inch (mm)	0.005 (0.13)	
Adhesive One Side	Yes	
Thermal Impeadance [°C-in <sup>2</sup> /W]	0.03 @50 psi	
Apparent Thermal Conductivity [W/m-K]	0.7	
Phase-Change Temperature [°C]	58	
Operating Temperature Range [°C]	-60 to 125	
Volume Resistivity [ohm-cm]	10 <sup>15</sup> Ohm	
Specific Gravity	1.11	
Suggested Heatsink Clamping Pressure, psi (MPa)	5 to 100 (0.035 to 0.690)	

# **MECHANICAL SPECIFICATIONS**



(1) Protective film must be removed from the pad prior to installation of SSR onto heatsink. Failure to remove film may result in relay failure.

Rev. 112310



Do not forget to visit us at: www.crydom.com Copyright © 2010 Crydom Inc. Specifications subject to change without notice.

IAZARD OF LECTRICRIESGO DE DESCARGAHOCK, SXPLOSION, DR ARC FLASH.ELECTRICA O EXPLOSION, DR ARC FLASH.Disconnect all power before installing or working with this equipment.Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.Verify all connections and replace all covers before turning on power.Verificar todas las tapas antes de energizer	RISQUE DE DESCHARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION • Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil • Vérifier tous connections, et remettre tous	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. • Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen • Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und	ERICOLO / PERI RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSI ONE. • Spenga tutta l'alimentazion e che fornisce questa apparecchiatu ra prima del lavorare a questa apparecchiatu ra • Verificare tutti i collegamenti e sostituire	RISCO DE DESCARGA ELÉTTRICA OU EXPLOSÃO • Desconectar o equipamento de toda á energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamen to • Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas
turning on las tapas antes	connections, et	Inbetriebnahme alle Anschlüsse	i collegamenti	recolocar todas

Darta Panel Mount

	SEMENT / WARNUNG /ADVERTENC	CIA / AVVERTENZA / AVISO	
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG	
<ul> <li>The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.</li> <li>Follow proper mounting instructions including torque values.</li> <li>Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.</li> </ul>	<ul> <li>Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher.</li> <li>Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.</li> <li>Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.</li> </ul>	<ul> <li>Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.</li> <li>Beachten Sie die Montageanweisungen,</li> <li>Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.</li> </ul>	
Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.	Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.	
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO	
<ul> <li>Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfrie antes de tocarlo.</li> <li>Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.</li> <li>No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.</li> </ul>	<ul> <li>I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.</li> <li>Seguire le istruzioni di montaggio corrette.</li> <li>Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.</li> </ul>	<ul> <li>Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dè tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar.</li> <li>Siga devidamente as instruções de montagem.</li> <li>Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.</li> </ul>	
Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.	



Do not forget to visit us at: www.crydom.com Copyright © 2010 Crydom Inc. Specifications subject to change without notice.

crydom



#### **ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION**

#### The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

	Toxic or hazardous Substance and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	х	0	0	0	0	0
Solder	Х	0	0	0	0	0

#### 此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息 符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006, 电子信息产品污染控制标识要求



Art /1	有毒有害物质或元素					
部件 名称 (	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	x	0	ο	0	о	0
焊接点	X	0	0	0	0	0



Do not forget to visit us at: www.crydom.com Copyright © 2010 Crydom Inc. Specifications subject to change without notice.