


96S-7S3

FICHE POUR CABLES Ø 1,5 à 3 mm et Ø 5 mm
STECKER FÜR KABEL Ø 1,5 bis 3 mm u. Ø 5 mm
PLUG FOR CABLE DIA. 1.5 to 3 mm and 5 mm




S 101 A004

Fiche pour câble coaxial Ø 1,5 à 3,0 mm max.
 Conducteur central à souder
 Conducteur extérieur et gaine à serrer

Stecker für Koaxialkabel Ø 1,5 bis 3,0 mm max.
 Innenleiter: Lötanschluss
 Aussenleiter: Klemmung durch Kabelabfangung

*Straight plug for coaxial cable dia. 1.5 to 3.0 mm max.
 Center conductor soldered, outer conductor and jacket clamped*




S 101 A004-2

Fiche pour câble coaxial Ø 3,0 mm max.
 Conducteur central à sertir (ou à souder)
 Conducteur extérieur à sertir

Stecker für Koaxialkabel Ø 3,0 mm max.
 Innenleiter: Crimpanschluss (oder Lötanschluss)
 Aussenleiter: Crimpanschluss

*Straight plug for coaxial cable dia. 3.0 mm max.
 Center conductor crimped (or soldered)
 Outer conductor crimped*




S 101 A004-3

Fiche pour cable coaxial Ø 5,1 mm max. (par ex. RG 58)
 Conducteur central à sertir (ou à souder)
 Conducteur extérieur à sertir

Stecker für Koaxialkabel Ø 5,1 mm max. (z.B. RG 58)
 Innenleiter: Crimpanschluss (oder Lötanschluss)
 Aussenleiter: Crimpanschluss

*Straight plug for coaxial cable dia. 5.1 mm max. (e.g. RG 58)
 Center conductor crimped (or soldered)
 Outer conductor crimped*



S 101 A004-7

Fiche pour câble coaxial Ø 5,1 mm max. (par ex. RG 58)
 Conducteur central à souder
 Conducteur extérieur et gaine à serrer

Stecker für Koaxialkabel Ø 5,1 mm max. (z.B. RG 58)
 Innenleiter: Lötanschluss
 Aussenleiter: Klemmung durch Kabelabfangung

*Straight plug for coaxial cable dia. 5.1 mm max. (e.g. RG 58)
 Center conductor soldered
 Outer conductor and jacket clamped*