

Power supplies- 19" compatible - AC/DC switched-mode power supply

Single, 42 W

slimpower



11302001

- Width only 3 HP
- Wide range mains/line input voltage (from 85 – 254 V_{AC} and 120 – 360 V_{DC})
- Single output voltage with low interferences (Low Emission < 10 mVpp)
- Redundancy operation with integrated decoupling diode (can be activated)
- Passive Current Share
- Signalling: Output voltage OK



Delivery comprises

Qty	Description
1	19" compatible power supply height 3 U width 3 HP depth 171.93 mm (160 mm deep boards) connector H15M (assembled)

Order Information

Voltage V	Current A	Power W	Description	Order no.
5	6	30	SLE 105	13100-136
12	3.5	42	SLE 112	13100-137
15	2.8	42	SLE 115	13100-138
24	1.7	41	SLE 124	13100-139

Front panel 3 HP, Al, front anodised, rear colourless chromated, with vertical slots for EMC contact strips, incl. assembly kit, 1 piece **21006-959**


EMC contact strips Stainless steel, 2 pieces per front panel necessary, PU 10 pieces **21101-705**

Connector H 15 F FASTON connection, 1 piece **69001-733**

Note

- Please order front panel separately
- Output data at T_a= 0 ... 50 °C
- Further accessories, see page 9.21

11302054



TE = HP


Connector pin-out

Pin	Connection
4	Output + V ₁
6	Output + V ₁
8	Sense line + V ₁
10	Sense line 0 V ₁
12	Output 0 V ₁
14	Output 0 V ₁
16	–
18	–
20	–
22	–
24	Output OK
26	–
28	L
30	N
32	PE ⊕






For further information www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Order no.





Pos. Item Repère	Benennung Description Désignation	Bestell-Nr. Order No. Référence
1	Netzgerät, Teileinsatz 3 HE nach DIN 41494, Teil 5 Power Supply, Plug-in unit 3 U to DIN 41494, part 5 Alimentation, module enfichable 3 U, selon DIN 41494 partie 5	
2	Steckverbinder Messerleiste H 15 M, DIN 41612 Male connector Connecteur mâle	
3	Steckverbinder-Gegenstück Female connector Connecteur femelle	69001-733
4	HF Frontplatte 6 TE (seitlich geschlitzt) mit Befestigungsmaterial EMC front panel 6 HP with slots incl. assembly parts Face avant HF 6 F (avec rainures latérales) et visserie de fixation	21006-959
5	Sicherung intern Fuse internal Fusible interne	
6	Power LED grün, versorgt durch die Ausgangsspannung Power LED green, supplied by the output voltage Power LED verte, alimentée par tension de sortie	
7	ΔV : Einstellung der Ausgangsspannung ΔV : Adjustment of the output voltages ΔV : Réglage tension de sortie	



Fühlerleitungsbetrieb (Last)


Die Fühlerleitungen werden polrichtig direkt an der Last angeschlossen. Die Leitungen müssen verdreht oder abgeschirmt sein (Schirm mit PE verbinden). Für optimale Störspannungs-Unterdrückung sollte negative Ausgangsleitung mit Schutzleiter (PE, Pin 32) verbunden werden.

Operation with sense lines (load)

The sense lines are connected directly to the load with the correct polarity. The lines must be twisted or screened (connect screen with PE). For optimum interference suppression, the negative output should be connected to the protective GND/earth (PE, pin 32).

Utilisation avec lignes de compensation (charge)

Les lignes de compensation doivent être raccordées directement à la charge en respectant les polarités. Elles doivent être torsadées ou blindées (raccorder le blindage au conducteur de protection PE). Pour une élimination optimale des tensions parasites, la ligne négative doit être reliée au conducteur de protection (PE, broche 32).



Fühlerleitungsbetrieb (lokal)


Die Senseanschlüsse werden polrichtig direkt am Power Supply gebrückt.

Operation with sense lines (local)

The sense connections are bridged directly to the power supply with the correct polarity.

Utilisation avec lignes de compensation (local)

Les lignes de compensation doivent être pontées directement en sortie d'alimentation en respectant les polarités.



Leistungsbegrenzung

Zum Schutz des Gerätes muß der maximale Ausgangsstrom mit steigender Umgebungstemperatur ab 50 °C reduziert werden.

Output power limiting

In order to protect the unit the maximum output currents are reduced as the temperature increases. Derating is activated at 50 °C.

Limitation de puissance

Afin de protéger l'alimentation, le courant maximal de sortie doit être réduit et adapté au delà de 50 °C.

Netzspannung


Die Power Supplies haben einen Weitbereichseingang (85 V_{AC} – 254 V_{AC}, 120 V_{DC} – 360 V_{DC}).

Mains/line voltage

The power supplies have a broad range input (85 V_{AC} – 254 V_{AC}, 120 V_{DC} – 360 V_{DC}).

Tension secteur

L'alimentation dispose d'une grande plage d'entrée (85 V_{CA} – 254 V_{CA}, 120 V_{CC} – 360 V_{CC}).



Strombegrenzung

Die Geräte sind für Dauerkurzschluß ausgelegt. Der Ausgangsstrom wird gemäß einer **U/I-Kennlinie** begrenzt. Wenn die Ausgangsspannung wegen höherer Belastung kleiner wird als die in den technischen Daten angegebene Ausgangsspannung, geht das Gerät in den Hic-Up-Mode. Wird die Ausgangsspannung vom Anwender erhöht, muß er sicherstellen, daß der maximale Ausgangsstrom um den gleichen Faktor verringert wird. Das Netzgerät kann sonst zerstört werden.

Beispiel: $V_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$.

Current limiting

The power supply features short-circuit protection. The output current is limited according to an **U/I curve**. When the output voltage is below the given output voltage stated in the technical data, because of higher loading, the unit switches-over to the Hic-Up-Mode. If the output voltage is increased by the user, the maximum output current must be reduced by the same factor. The power supply may otherwise be destroyed.

Example: $V_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$.

Limitation de courant

Les alimentations sont conçues pour pouvoir supporter un court-circuit permanent. Le courant de sortie est réglé selon une **courbe caractéristique U/I**. Si, en raison d'une augmentation de la charge, la tension de sortie devient inférieure à la valeur donnée, l'alimentation passe en mode Hic-Up. Si l'utilisateur accroît la tension de sortie, il doit veiller à réduire le courant maximal de sortie dans la même proportion, sinon l'alimentation risque d'être détériorée.

Exemple : $U_{CC} + 10\% \Rightarrow I_{CC} - 10\%$.

Protection aux surtensions

L'OVP est pré-réglé en usine (voir Caractéristiques Techniques).

Over-voltage protection

The OVP is pre-set (see technical data)

Branchement en série

Il faut prévoir des diodes de protection contre les inversions de polarité. Ne pas dépasser la tension totale de 200 V. Lorsqu'une alimentation fonctionne en mode limitation de courant, il faut déconnecter la charge pendant un court moment. Lors d'un montage en série, des tensions dangereuses peuvent apparaître à la sortie : tension SELV uniquement jusqu'à 60 V_{DC}.

Series operation

External inverse diodes should be used at the output. Do not exceed a total voltage of 200 V. If the current limiting is triggered in a unit the load should be removed briefly. Dangerous voltages may occur at the output with series operation:

SELV voltage only up to 60 V_{DC}

Branchement en parallèle

Pour augmenter la puissance ou pour une utilisation en redondance des alimentations, les sorties seront reliées en parallèle. La répartition de la charge est assurée lorsque l'alimentation fonctionne en mode CS (Current Share, partage de courant). Pour cela, le cavalier B406 doit être retiré et le cavalier B407 placé sur CS. Cette modification (réalisée par un personnel qualifié) peut être effectuée de l'extérieur, les éléments concernés étant accessibles sans ouvrir le châssis. Le cavalier B406 se trouve au-dessus du connecteur H15. La puissance de sortie maximale pour des alimentations en parallèle est d'env. $0,9 \times P_{max}$. Pour qu'en mode redondant toutes les alimentations soient en service, il faut une charge minimale de $0,1 \times P_{max}$. La diode de découplage est intégrée. Lorsque plus de 2 alimentations sont branchées en parallèle, la norme EN 61000-3-2 + A14 doit être respectée.

Parallel operation

The unit outputs are set up for parallel operation to increase the output power or for redundancy. If the unit is switched over to CS- operation, it results in load sharing. For that the bridge B406 has to be removed and the jumper at B407 has to be plugged in to CS. The switch-over (only by specialist staff) is done externally. The corresponding components are accessible without opening the case. The bridge is located at the H15 connector on the top. Max. output performance approx. $0,9 P_{max}$. So that all power supplies work in redundancy mode, a basic load of $0,1 P_{max}$ is required.

The decoupling diode is built in. If more than 2 units are switched in parallel, the requirements of EN 61000-3-2+A14

OK Signal Output

Le signal Output OK indique la présence ou non de la tension de sortie. Ce signal de la tension de sortie est configurable (voir schéma Signal Output OK). La configuration doit être effectuée par un personnel qualifié. Les éléments concernés sont accessibles sans ouvrir le châssis! Ne jamais ouvrir le châssis!

Output OK Signal

The Output OK Signal is on if there is an existing output voltage (see diagram Output OK Signal). The signalling of the output voltage is variable. Switch-over only by specialist staff. The corresponding components are accessible without opening the case. The case should not be opened.

Überspannungsschutz



Der OVP ist werkseitig eingestellt (siehe technische Daten).

Serienschaltung

Sehen Sie am Ausgang externe Inversendiolen vor. Summenspannung von 200 V nicht überschreiten. Spricht bei einem Gerät die Strombegrenzung an, muß die Last kurz abgetrennt werden. Bei Serienschaltung können am Ausgang berührungsgefährliche Spannungen auftreten: SELV-Spannung nur bis 60 V_{DC}.

Parallelschaltung

Zur Leistungserhöhung oder Redundanzbetrieb werden die Ausgänge der Netzgeräte parallel verbunden. Es erfolgt eine Lastaufteilung wenn das Gerät auf CS-Betrieb umgestellt ist. Dazu muß die Brücke B406 entfernt und der Jumper bei B407 auf CS gesteckt werden. Die Umstellung (nur von Fachpersonal) wird von außen vorgenommen. Die entsprechende Bauelemente sind, ohne das Gehäuse zu öffnen, erreichbar. Die Brücke befinden sich beim H15 Stecker oben. Die maximale Ausgangsleistung bei einer Parallelschaltung beträgt ca. $0,9 \times P_{max}$. Damit im Redundanzbetrieb alle Netzgeräte arbeiten ist eine Grundlast von $0,1 \times P_{max}$ erforderlich. Die Entkopplendiode ist eingebaut. Bei mehr als 2 parallel geschalteten Geräten muß die EN 61000-3-2 + A14 beachtet werden.



Output OK Signal

Das Output OK Signal zeigt an, ob die Ausgangsspannung vorhanden ist. Die Signalisierung der Ausgangsspannung ist variabel (siehe Diagramm Output OK Signal). Umstellung nur durch Fachpersonal. Die entsprechenden Bauelemente sind, ohne das Gehäuse zu öffnen, erreichbar. Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.

Garantiebedingungen

Leistungsdauer
Für dieses Produkt leisten wir 2 Jahre Garantie. Der Anspruch beginnt mit dem Tage der Auslieferung.

Umfang der Mängelbeseitigung
Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Funktionsfehler am Produkt, die auf mangelhafte Ausführung bzw. Materialfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für Folgeschäden – sind ausgeschlossen.

Garantieausschluß
Schäden und Funktionsstörungen verursacht durch Nichtbeachten unserer Bedienungsanleitung sowie Fall, Stoß, Verschmutzung oder sonstige unsachgemäße Behandlung fallen nicht unter die Garantie.

Die Garantie erlischt wenn das Produkt von unbefugter Seite geöffnet wurde. Eingriffe erfolgt sind oder die Seriennummer am Produkt verändert oder unkenntlich gemacht wurde.

Ablwicklung des Garantieanspruches
Das vorliegende Produkt wurde sorgfältig geprüft und eingestellt. Bei berechtigten Beanstandungen schicken Sie uns das Produkt bitte zurück. Zur Erhaltung Ihres Garantiesanspruches beachten Sie bitte folgenden des:

- Legen Sie eine möglichst genaue Beschreibung des Defektes bei.
- Das Produkt ist im Original-Karton oder gleichwertiger Verpackung einzusenden und zwar verschert und portofrei.

Warranty conditions

Duration
This product has a warranty of 2 years. The warranty begins on the day of delivery

Cover of defects
Within the warranty period Schroff will repair free of charge any faulty functioning of the product resulting from faulty design or defective material. All other claims under the warranty are excluded, in particular consequential damage.

Warranty exclusion
The warranty does not cover damage or functional defects caused by non-adherence to the Company's operating instructions or such caused by dropping, knocking, contamination or other untoward handling. The warranty is invalidated if the product is opened by an authorized personnel, tampered with or the serial number on the product has been changed or rendered illegible.

Claims under warranty
This product has been carefully checked. If you have a valid claim, please return the product to SCHROFF. In order to make a claim under the warranty, ensure that the following is carried out:

- Include a detailed description of the fault
- The product should be returned in the original carton or similar packaging, insured and post paid.

Conditions de garantie

Garantie contractuelle
Les conditions d'applications de la garantie, et en particulier la durée, l'étendue et les cas d'exclusion, figurent dans nos conditions générales de ventes, paragraphe 11, "Garantie contractuelle".

Application de la garantie
Cette alimentation a été soigneusement contrôlée en usine. En cas de réclamations, veuillez nous la retourner accompagnée d'une description la plus précise possible du défaut constaté, et d'une copie du bon de livraison ou de la facture. Le produit doit nous être retourné dans son emballage d'origine port assuré et payé.

Schroff n'assume aucune responsabilité pour des appareils non assurés et endommagés pendant le transport.

Technische Daten		Technical Data		Caractéristiques techniques		SLE 105	SLE 112	SLE 115	SLE 124	
Eingangsgrößen		Input parameters		Valeurs d'entrée		13100	- 136	- 137	- 138	- 139
Netzspannung	Nennwerte V_{AC}	Mains/line voltage	Nominal values V_{AC}	Tension secteur	Valeurs nominales V_{CA}	100 – 240 V_{AC}				
	Arbeitsbereiche		Operating ranges		Plage de fonctionnement	85 – 254 V_{AC} 120 – 360 V_{DC} 4)				
Netzennstrom bei 90 / 230 V_{AC}		Mains/line current at 90 / 230 V_{AC}		Courant nominal pour 90/ 230 V_{CA}		0,9 / 0,4 A				
Netzfrequenzbereich		Mains/line frequency		Fréquence secteur		50 – 60 Hz				
Netzeingangsstrom gemäss		Mains/Line current in accordance with		Courant d'entrée selon		EN 61000-3-2 + A14				
Wirkungsgrad typ.		Efficiency, depending on type		Rendement typique		70 – 80 %				
Einschaltstrom I_P (bei 230 V_{AC})		Current at switch-on I_P (at 230 V_{AC})		Courant d'appel I_P (pour 230 V_{CA})		< 20 A				
Ausgangsgrößen bei		Output parameters		Valeurs de sortie		> 190 V_{AC} / > 85 V_{AC}				
Ausgangsleistung max. (50 °C) [W]		Max. output W (50 °C) [W]		Puissance de sortie maximale (50 °C) [W]		30 / 30	42 / 32	41 / 34		
Ausgangsspannung [V]	Werkseitig 2)	Output voltage [V]	pre-set 2)	Tension de sortie [V]	Réglage usine 2)	5	12	15	24	
	Einstellbereich 1) ΔV		Adjustment range 1) ΔV		Plage de réglage 1) ΔV	4,3 – 6,0	11,1 – 15,5	22,8 – 25,7		
Ausgangsstrom bei Umgebungstemperatur [A]	0 ... 50 °C	Output current [A]	0 ... 50 °C	Courant de sortie à température ambiante [A]	0 ... 50 °C	6,0 / 6,0	3,5 / 2,7	2,8 / 2,1	1,7 / 1,4	
	70 °C		70 °C		70 °C	4,0 / 4,0	2,0 / 2,0	1,6 / 1,6	1,0 / 1,0	
Strombegrenzung, Dauerkurzschlussfest, U/I Kennlinie bis $V_1 \geq [V]$ wenn V_1 aufgrund höhere Belastung kleiner wird geht das Netzgerät in den Hic up mode		Overload protection switches the output off after 10 ms; automatic reset after 2 seconds. After an overload of long duration, the power supply switches off.		Limitation en courant, supporte un court-circuit permanent, courbe caractéristique U/I jusqu'à $V_1 \geq [V]$ Si, suite à l'augmentation de la charge, V_1 est inférieur à la valeur donnée, l'alimentation passe en mode Hic-Up		1,5	4,5	4,5	7,0	
Überspannungsschutz (OVP, schaltet Netzgerät ab, automatisch wiederkehrend, werkseitig fest eingestellt [V])		Over-voltage protection pre-set (switches power supply off) with automatic reset [V]		Protection surtensions OVP (coupe l'alimentation), remise en marche automatique, réglée en usine [V]		6,1 ± 0,3	16,1 ± 0,75		26,4 ± 1,25	
Restwelligkeit inkl. Störspannung (BW: 30 MHz) typ. [mV _{PP}] max. [mV _{PP}]		Residual ripple incl. Interference voltage (BW: 30 MHz) typ. [mV _{PP}] max. [mV _{PP}]		Ondulation résiduelle avec tension parasite (BP : 30 MHz) typ. [mV _{PP}] max. [mV _{PP}]		7 10	9 15	10 15		
Netz- und Lastausregelung, statisch (Lastwechsel 0 - 100 %) [mV _{PP}]		Load control, static (load change 0 - 100 %) [mV _{PP}]		Régulation en charge statique (variation de charge 0 - 100 %) [mV _{PP}]		< 10		< 15		
Temperaturkoeffizient		Temperature coefficient		Coefficient de température		-0,015%/K				
Ausgang über Diode entkoppelt, CS Betrieb möglich		CSB and output via decoupling diode		Diode de découplage à la sortie, fonctionnement en mode CS possible		eingebaut / built in / monté				
Dynamische Regelabweichungen (Lastwechsel: 50 ... 100% mit 100 Hz; dl/dt = 0,25 A/ μ s)		Dynamic control deviations (Load change: 50 ... 100% at 100 Hz; dl/dt = 0.25 A/ μ s)		Valeurs dynamiques de sortie (Variation de charge : 50 ... 100% avec 100 Hz; dl/dt = 0,25 A/ μ s)						
Ausregelzeit auf 1% x V_1 Nenn [ms]		Total control time, Tolerance 1% x V_1 nom [ms]		Durée de régulation à 1% x V_1 nom [ms]		< 1,5				
Überschwingweite und Unterschwingweite [mV]		Overshoot and undershoot [mV]		Amplitude de sur-oscillation et amplitude de sous-oscillation [mV]		< 300	< 250			
Schutz- und Überwachungseinrichtungen		Protection and control features		Dispositifs de protection et surveillance						
Einschaltzeit		Soft start delay		Temps de montée		< 1,5 s				
Netzschutz, träge		Mains/line fuse, slow		Fusible secteur, lent		2 A / 250 V_{AC} IEC 60127-3 / IV				
Netzausfallüberbrückung bei $V_{AC} = 230 V_{AC}$ und 100 % Last		Mains/line failure buffer at $V_{AC} = 230 V_{AC}$ and 100 % load		Pontage microcoupures secteur avec $V_{CA} = 230 V_{CA}$ et charge 100 %		> 20 ms				
Fernfühlen kompensiert		Remote control compensated		Compensation		max. 0,5 V				
High Pegel bei Werkseinstellung [V], "LOW" aktiv mit internem Widerstand, Umstellung auf Open Collector "LOW" oder "HIGH" aktiv möglich		High level record at (factory setting) [V], "low" active with internal resistance, switch-over to open collector "low" or "high" active possible		Réglage en usine en niveau haut "HIGH" [V], le niveau bas "LOW" actif est avec résistance interne, possibilité de régler le collecteur ouvert actif "LOW" ou "HIGH"		5	12	15	24	
Prüf- und Umweltbedingungen		Test and environmental specifications		Conditions d'essais et d'environnement						
Klimaprüfung nach		Climatic test to		Essais climatiques selon		IEC 68-2-38				
Schock- und Vibrationstest gemäß Beschleunigung 2 g		Shock and vibration tests in accordance Acceleration 2 g		Tests de chocs et vibrations selon Accélération 2 g		EN 60068-2-6				
Höhe 3 HE / Tiefe 160 mm / Breite [TE]		Height 3 U / depth 160mm / Width [HP]		Hauteur 3 U / Prof. 160 mm, Largeur [F]		3				
Gewicht (Masse)		Weight		Poids		0,27 kg				
CE	Störaussendung	CE	Transmission	Protection CEM (label CE)	Emissions parasites	EN 50081-1 EN 55011 class B, EN 55022 class B				
	Störfestigkeit, Schärfeklasse 3		Susceptibility, degree of severity 3		Immunité, sévérité 3	EN 61000-6-2				
	Sicherheit, Schutzklasse 1		Safety, Protection class 1		Sécurité, classe de protection 1	EN 60950, according UL 1950				
Hochspannungsprüfung nach EN 60950	Eingang-Ausgang	High voltage test to EN 60950	input-output	Essais rigidité diélectrique selon EN 60950	Entrée-Sortie	4,3 kV _{DC} 3)				
	Eingang-PE		input-PE		Entrée-Masse	2,2 kV _{DC} 3)				
	Ausgang-PE		output-PE		Sortie-Masse	0,7 kV _{DC} 3)				
Netzgerät wartungsfrei		Power supply, maintenance-free		Alimentation sans entretien		Ja / yes / oui				
Kühlart		Cooling		Refroidissement		Convection				
Umgebungstemperatur Betrieb / Lagerung		Ambient temperature Operation / Storage		Température ambiante Service / Stockage		0 °C ... 70 °C / -20 °C ... + 85 °C				
MTBF bei Vollast, $T_U = 40$ °C		MTBF at full load, $T_a = 40$ °C		MTBF à pleine charge, $T_A = 40$ °C		> 400000 h				

1) Bei Erhöhung der Ausgangsspannung ΔV max. Ausgangsleistung beachten.

2) Toleranz ± 50 mV.

3) **ACHTUNG:** Hochspannungsprüfung wurde durchgeführt. Bei erneuter Prüfung darf max. 80% der Prüfspannung angelegt werden. Bei unsachgemäßer Prüfung (z.B. manche Bauteile müssen kurzgeschlossen werden) kann das Gerät zerstört werden.

4) Für den DC-Betrieb ist eine geeignete Sicherung vorzuschalten, z. B. von Wickmann 19356 T 3,15 A

1) When increasing the output voltage ΔV check the maximum output power.

2) Tolerance ± 50 mV.

3) **CAUTION:** A high voltage test has been carried out. Any repeat test must be carried out at max. 80% of the test voltage. If the test is carried out incorrectly (e.g. some components have to be short-circuited), the unit may be destroyed.

4) An appropriate fuse has to be used for the DC-operation, e.g. Wickmann 19356 T3, 15A

1) Lorsqu'on augmente la tension de sortie ΔV , il faut tenir compte de la limitation de puissance.

2) Tolérance ± 50 mV.

3) **ATTENTION:** Les essais de rigidité diélectrique ont été effectués. Pour tous nouveaux tests, appliquer uniquement 80 % de la tension d'essai. En cas de test non conforme (certains composants doivent être mis en court-circuit), l'appareil peut être détruit.

4) Pour le fonctionnement en mode CC, un fusible est nécessaire, p. ex. type Wickmann 19356 T 3,15 A



11 30 20 01
73972-076



Vorsicht!

- Sicherheitsvorschriften, -bestimmungen und -hinweise beachten!
- Vor dem Betrieb Bedienungsanleitung lesen.
- Vor dem Betrieb PE-Leiter anschließen.
- Direkter Berührungsschutz erfordert unbedingt den Einbau in ein Gehäuse, welches das Berührungsspannungsführender Teile ausschließt.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal geöffnet werden!
- Brandschutz ist durch das übergeordnete Gefäßsystem sicherzustellen

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Nur mit geeigneter Frontplatte betreiben, um die Berührung spannungsführender Teile zu verhindern!

Precautions!

- Please read the safety instructions carefully!
- Please read these operating instructions carefully before switching on.
- Connect the PE conductor before operating.
- The power supply should be mounted in a case to avoid risk of direct contact with live parts.
- The power supply unit should be opened by authorized service personnel only!
- Ensure correct installation for conformity to fire regulations.

Safety instructions



Danger!

- Operate only with suitable front panel to avoid contact with voltage-bearing parts!

- Um Störungseinkopplungen zu vermeiden, müssen Netz- und Ausgangsleitungen getrennt verlegt werden.
- Jede Unterbrechung der Schutzleitung innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder die Abkoppelung des Schutzleiterschlusses kann das Gerät gefährlich machen; absichtliche Unterbrechung ist untersagt!
- Vor dem Sicherungswechsel Gerät vom Netz trennen.
- Die Geräte sind werkseitig nur einpolig abgesichert. Es ist eine High Breaking Sicherung nach DIN EN 60127-2 (T4 AH minimum) vorzuschalten.
- Durch Serienschaltung (Reihenschaltung) mehrerer Stromversorgungen können an den Ausgängen lebensgefährliche Spannungen (ab 60 V_{DC}) auftreten (SELV-Spannung nur bis 60 V_{DC})!
- Beim Einbau des Gerätes Sicherheitsmaßnahmen nach EN 60950 beachten!
- Allgemeine Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen beachten!

- To avoid interference, the mains/line and output connections must be physically separated from one another.
- Do not disconnect ground/earth inside or outside the power supply. The company cannot be held responsible for unsafe operating conditions resulting from deliberate disconnection!
- Disconnect the mains/line voltage from the unit before changing the fuse.
- The units are fused in live line only. A High-Breaking fuse has to be used according to DIN 60127-2 (TA 4H Minimum).
- When operating several power supplies in series, dangerous voltages may occur at the output terminals; SELV voltage must be limited to 60 V_{DC}!
- When mounting the unit read the safety instructions to EN 60950!
- The general safety regulations must be observed.

Vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen! Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, erlöschen die Garantieansprüche. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für die vollständige Richtigkeit keine Garantie übernehmen.

Please read these operating instructions carefully before applying power. The warranty is subject to correct input voltages being applied. Repairs or modifications made by anyone other than SCHROFF will invalidate the warranty. This documentation has been compiled with the utmost care. We cannot however guarantee its correctness in every respect.

Avant la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation. Tout dommage dû à l'observation de nos instructions n'est pas couvert par notre garantie. La présente documentation a été réalisée avec le plus grand soin mais nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Attention !

- Observer les prescriptions et règles de sécurité!
- Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation.
- Raccorder le conducteur de terre (PE).
- Pour obtenir une protection contre les contacts directs, l'appareil doit obligatoirement être monté dans un boîtier excluant toute possibilité de contact avec des parties sous tension.
- L'appareil ne peut être ouvert que par des personnes qualifiées!
- La protection anti-feu est à assurer par une enveloppe indépendante de l'alimentation.

Consignes de sécurité



Danger de mort!

- L'alimentation doit être munie d'une face avant appropriée, afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension.

- Afin d'éviter les couplages parasites, les câblages secteur et secondaires doivent cheminer séparément.
- Toute interruption de la ligne de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'alimentation, de même qu'une déconnexion de cette ligne, peuvent rendre l'appareil dangereux. Tout acte intentionnel dans ce sens est strictement interdit.
- Avant de remplacer le fusible, déconnecter l'appareil du secteur.
- L'alimentation ne dispose que d'une protection unipolaire. Un fusible rapide selon DIN EN 60127-2 (T4 AH minimum) est nécessaire.
- Le couplage en série de plusieurs alimentations peut occasionner des tensions mortelles aux sorties (à partir de 60 V_{CC}). Limite de tension SELV = 60 V_{CC} max.
- Lors du montage de l'alimentation, respecter les mesures de sécurité prévues par la norme EN 60950.
- Observer les prescriptions et règles de sécurité générales.

<p>A Austria Völklin Elektronik GmbH Friedrich 4, A-8532 Subbrunnberg Tel. + 43 (0)5322 494 20 Fax. + 43 (0)5322 421 41 info@voelklin.com www.voelklin.com</p> <p>AUS Australia Mayer King & Co. 52 Mary Street, Sydney 5061 Adelaide Tel. + 61 (0)8 8291 32 22 Fax. + 61 (0)8 8291 32 00 info@mayerking.com.au</p> <p>B Belgium Genève Industriële M&Etechnic nv Lacensdreeuweg 25A 1820 Vilvoorde Tel. + 32 (0)2 257 02 50 Fax. + 32 (0)2 252 49 59 info@genève.be</p> <p>CA Canada Schroff Inc. 111 Grayglen Ave., Suite 304 Scarborough, Ontario M1H 3E9 Tel. + 1 (416) 289 27 20 Fax. + 1 (416) 289 28 53</p> <p>CH Switzerland Schroff Electronics GmbH Bachstrasse 12, CH-9003 Dietikon Tel. + 41 (0)1 745 60 30 Fax. + 41 (0)1 745 60 39 www.schroff.ch</p> <p>RO Romania Genetec S.R.L. (04-3503) Basesendorf Tel. + 41 (0)1 838 12 12 Fax. + 41 (0)1 837 00 74 baumann@rotronics.ch</p> <p>CN China Shanghai Electronic Company Ltd. 154 He Road Chang Ning Area, Shanghai Tel. + 86 21 5128 1122 Fax. + 86 21 5128 3952 shanghaielect@rotronics.cn</p> <p>CZ Czech Republic ZTC electronic 272, Box 24, 14600 Praha 415 Tel. + 420 (0)2 67 81 00 82 Fax. + 420 (0)2 67 81 06 41 info@ztc.cz</p> <p>D Germany Schroff GmbH Langenlauer Str. 96-100 75334 Straubenhardt Tel. + 49 (0)7082 794 03 Fax. + 49 (0)7082 794 200 info@schroff.de</p> <p>DK Denmark Koud Wenzel AS Skovvej 11, DK-2640 Hebe Tel. + 45 (0)45 465 800 Fax. + 45 (0)45 465 801 www@koudwenzel.dk</p> <p>E Spain Correia Ulcua, 104, E-20043 Maizot Tel. + 34 (91 721 60 10 Fax. + 34 (91 309 58 79 info@correia.com</p> <p>EST Estonia AS Scandina Lahi 12, 10021 Tallinn Tel. + 372 602 856 27 33 Fax. + 372 602 856 27 31 scandina@scandina.com</p> <p>F France Schroff SA Z.I. 4 rue du Miras 67083 Betsdorf Tel. + 33 (0)3 88 90 64 90 Fax. + 33 (0)3 88 90 64 98 www.schroff.fr</p> <p>GB Ireland Schroff Scandinavia AB Parlamentsgata 8 02100 Rummala Tel. + 358 (0)9 222 68 00 Fax. + 358 (0)9 222 38 86 info_uk@schroff.de</p> <p>H Hungary NE Elektronika Kft. Kispesti út 2. 1033 Budapest Tel. + 36 (0)1 381 14 55 Fax. + 36 (0)1 451 08 26 nelektronika@nelektronika.hu</p> <p>HK Hong Kong Alberta Electronic Co. Ltd. Blk. C-21, 10/F, Bldg. No. 88B, 21 Matheson Rd. Kowloon, Hong Kong Tel. + 852 2334 27 88 Fax. + 852 2303 03 23 info@alberta.com.hk</p> <p>HR Croatia Cibernetika P.D.O.O. Miroslavovgradska 35 10000 Zagreb Tel. + 385 (0)1 466 70 59 Fax. + 385 (0)1 466 69 77 cibernetika@p.d.o.o.</p> <p>I Italy Schroff s.p.a. Viale Milano, 119 21013 Gallarate (Varese) Tel. + 39 (0)331 794 023 Fax. + 39 (0331) 795 450 schroff.it</p> <p>IL Israel Ran Air Electronic Pack & Services 40, Ben-David St. 74300 Neve Ziona Tel. + 972 (0)8 940 12 96 ran@electronpack.com</p> <p>IN India New England Technical Sales Ltd. The Diamond Mall, Delhi, India Delhi Tel. + 353 001 845 96 25 Fax. + 353 001 845 96 25</p> <p>J Japan Schroff K.K. Nissei No. 13 Bldg., 4F 2-5-1 Shinjyomachi, Kohoku-ku, Yokohama-shi Kanagawa 222-0003 Tel. + 81 (0)45 478 02 81 Fax. + 81 (0)45 478 02 89</p> <p>LT Lithuania AGI Agnia Gedimino 47, 3000 Kaunas Tel. + 370 (0)7 202 014 Fax. + 370 (0)7 207 414 agnia@kaunas.agnia.lt</p> <p>SM Slovenia 21 Poljudsko st., 2055 Vipava Tel. + 370 (0)2 709 000 Fax. + 370 (0)2 709 006 info@sm.si www.sm.si</p> <p>N Norway Schroff Scandinavia AS Bjørnestrømsveien 19, 2010 Oslo Tel. + 47 (0)22 763 360 Fax. + 47 (0)22 763 369 info_nor@schroff.de</p> <p>NL The Netherlands Genetec Industriële Automaten BV Dorwegweg 10, NL-1003 AJ Amsterdam Tel. + 31 (0)20 586 19 05 Fax. + 31 (0)20 586 19 85 info@genetec.com</p> <p>NZ New Zealand Mayer King New Zealand Limited 25 C. Hall Avenue, Manukau City Auckland Tel. + 64 (0)9 262 24 81 Fax. + 64 (0)9 262 24 74 info@mayerking.co.nz</p> <p>P Portugal Genetec - Componentes e Equipamentos Electrónicos, S.A. Rua, Av. Dr. Mário Monteiro, lote 1289-Caixa 1400-136 Lisboa Tel. + 351 (0)21 303 08 50 Fax. + 351 (0)21 301 62 21 www.genetec-ue.com</p> <p>PL Poland Schroff GmbH / Spz. o.o. ul. Jaskółki 10 Majarska 19A, 02-074 Warszawa Tel. + 48 (0)22 507 16 16 Fax. + 48 (0)22 507 16 21 info@schroff.pl www.schroff.pl</p> <p>RU Russian Federation Lian International Corp. Ltd. 2/F, R. 35, Sec. 2 San-King Rd., Taipei Taiwan R.O.C. Tel. + 886 (0)2 27 88 36 56 Fax. + 886 (0)2 27 88 35 88 lian@lianinternational.com</p> <p>SI Slovenia P. T. Kosa Mijska Automaten Industrija d.o.o. Brestovica, 1440 Indrova Tel. + 82 (0)1 682 17 33 info@p.t.kosa.si</p> <p>P. T. Nepal Electronics Kongka Centre, Kathmandu, Bldg. A18 J.L. Khandar Bldg. No. 2-9 Jharkoti 10050 Kathmandu Tel. + 977 (0)1 510 31 18 Fax. + 977 (0)1 510 31 19 nepal@ra.com.np</p> <p>SA South Africa Pascou Electronics (Pty) Ltd 13 High Street Eastdale, East. L.S. Sandton 2146 Woodside Tel. + 27 (0)11 444 10 01 Fax. + 27 (0)11 444 10 80 info@pascou.com</p>	<p>ROK Korea Ain Electronics Co., Ltd. 501 Daeryung Techno-Town I 307-24 Kusan-gong, Kumsong-gu Seoul 150-950 Tel. + 82 (0)2 855 54 00 Fax. + 82 (0)2 855 54 00 www.ain.co.kr</p> <p>RUS Russia Prostol Ltd. 106, Penezovskaya St. 117437 Moscow Tel. + 7 095 234 66 26 Fax. + 7 095 234 66 40 info@prostol.ru www.prostol.ru</p> <p>S Sweden Schroff Scandinavia AB Box 2000, 12021 Skarpnäck Tel. + 46 (0)8 683 61 00 Fax. + 46 (0)8 683 61 98 info_swe@schroff.de www.schroff.se</p> <p>SGP Singapore Hoffman Schroff Singapore Pte. Ltd. 25 Hill Street, Singapore Singapore 050106 Tel. + 65 562 78 90 Fax. + 65 562 78 99 hoffman@schroff.com.sg</p> <p>SZ Slovakia S.E. Jozef Banský Vodňovská 100, PP 214 1001 Lužanica Tel. + 386 (0)61 65 31 50 25 Fax. + 386 (0)61 65 31 70 20 matsch@schroff.de</p> <p>T Thailand S.E. Jozef Banský Ltd. 115/100 Bangkai 2 Sukhumvit Road Kuangnam Bangkok, Nhat Bangkok Bangkok 10110 Tel. + 66 (0)2 656 87 10 Fax. + 66 (0)2 656 87 10 electronic@schroff.com</p> <p>UK Great Britain Schroff UK Ltd. Mayfield Hemel Hempstead, Herts HP2 1EQ Tel. + 44 (0)1462 240 471 Fax. + 44 (0)1462 213 508 info_uk@schroff.com www.schroff.com/uk</p> <p>USA United States of America Pentair Electronic Packaging 170 Commercial Drive Wayland, MA 01986 Tel. + 1 (401) 732 37 70 Fax. + 1 (401) 738 79 88 info@pentair-usa.com www.pentair-usa.com</p>
--	---